

CRONOPROGRAMMA

Programma cronologico delle fasi di lavoro

Ordinativo materiale																
Smantellamento apparecchi e punti luce esistenti																
Adeguamento impianti (linee, sostegni, scatole di derivazione)																
Posa corpi illuminanti di nuova fornitura																
Rifacimento / adeguamento quadri di alimentazione e comando																
Allacciamento a quadri e linee																
Messa in tensione e collaudo																
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16