

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI TERZO**

Interventi Opere Stradali

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI- ASFALTATURE Anno 2018**


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

COMMITTENTE: COMUNE DI TERZO

Terzo, lì 06/06/2018

Il Tecnico: **PROTOPAPA Geom. Marco**



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'PROTOPAPA' at the top, 'Geom.' on the right, and 'ACQUA TERME' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Opere di Manutenzione Straordinaria Strade anno 2018

L'Amministrazione Comunale per l'anno in corso ha deciso d'intervenire su diverse sedi stradali comunali che presentano un carente stato di conservazione in forma non omogenea interessando diverse zone e tratti.

La decisione si è resa praticamente necessaria perchè si ritiene indispensabile ripristinare e migliorare la percorrenza stradale del territorio comunale.

Si prevede di interessare n° 8 strade comunali denominate rispettivamente "Strada Galli/Bosio/Calcagni", "Strada Cotella", "Strada Serra/Valle", "Strada Carrara/Costa", "Strada Ronchetti", "Strada di raccordo tra Regione Stazione e Strada Provinciale n° 230", "Strada Regione Baldizzoni", "Strada Favino" che presentano cedimenti della sede stradale causati da assestamenti del fondo, da piccole frane e da usura.

L' intervento si sviluppa su circa 2.000,00 mt di asfalto e l'opera più prevista è sicuramente il ripristino del tappeto d'usura previa la preparazione del fondo e la stesa dell'emulsione bituminosa, mentre il conglomerato bituminoso sarà posato con uno spessore medio di 6 cm oltre ai diversi interventi di ripristino e riempimento di molte delle depressioni esistenti sulla carreggiata.

Sulla "Strada Cotella" è previsto l'intervento di ripristino del fossato stradale con leggera scalfittura della roccia, mentre sulla "Strada Carrara/Costa" sarà eliminata una griglia oramai inutilizzabile.

Su alcuni tratti di strada è prevista la pulizia delle banchine che molte volte presentano una quota superiore rispetto alla strada (riporti di terra che si creano specie durante la pulizia neve) cumuli di terriccio che impediscono un normale deflusso delle acque durante le precipitazioni piovose.

Terzo, li 06/06/2018

IL TECNICO

